

Для информации Заказчику.

При заказе

к маршрутной картой ТР0562

необходимо приложить комплект чертежей К37.34.02.100 (корпус аппарата №19),
который является неотъемлемой частью данной маршрутной карты.

Маршрутную карту ТР0562 см. ниже.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. ин.№	Инв.№ дубл	Подпись и дата											TP0562	
Цех 2 (к.49)					Маршрутная карта											
Ремонт корпуса реактора №19 агрегата НД-6.																
Материал					Заготовка											
Наименование, марка			Код	Код единицы величины	Масса детали	Код и вид	Профиль и размеры	Код детали	Масса	Единица Нормир.	Норма расхода	Кэффо расх. матер.				
Обечайка корпуса аппарата, перемычка, штуцеры Ду150, Ду200, Ду50: никель НП-2.																
Номер		Наименование и содержание операции					Оборудование, код, наименование, инвентарный номер		Приспособление и инструмент (код, наименование)		Кэф. Шт.	Кол. раб	Кол. одобр дет	Код т. сетки	Тп. з	
участка	цеха										операции	Код профес.ии	Разр. раб.	Ед. норм		Код вида нормы
			Выявленные дефекты													
			Пропуски селитры через дефекты сварных швов приварки патрубков Ду50, Ду150, Ду200 поз.17, поз.18, поз.20 к корпусу (см. рис.1);													
			Пропуски селитры через сквозные дефекты сварных швов приварки вставок в корпус (вставки устанавливались при ремонте в 2004 году), см. рис.1;													
			Посадочный диаметр камеры загрузочной под установку втулки чугунной "провален" внутрь (см. рис.8).													
			Внимание: стаканы (кожухи) поз.15, поз.16, поз.19, поз.21 (см. чертеж К37.34.02.100) по требованию цеха удалить (если они установлены) и при данном ремонте вновь не устанавливать.													
УПР ООО ГалоПолимер Кирово-Чепецк										Разраб.	Латушкин	<i>Латушкин</i>	14.02.18	Лист		
										Проверил	Коновалов	<i>Коновалов</i>	14.02.2018	1		
										Н. контр.	Ковальнонова	<i>Ковальнонова</i>	20.02.2018			
											Нач. отдела	Чирков	<i>Чирков</i>	20.02.2018	Листов	
Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Утвердил	Орлов	<i>Орлов</i>	21.02.2018	41		

Инв. № подл.		Подпись и дата		Взам. ин.№		Инв.№ дубл		Подпись и дата		Маршрутная карта			ТР0562						
Номер			Наименование и содержание операции							Оборудование, код, наименование, инвентарный номер		Приспособление и инструмент (код, наименование)		Коэф. Шг. врем.	Кол. раб	Кол. одобр дет	Код т. сетки	Тп. з	
цеха	участка	операции												Код профес.ии	Разр. раб.	Ед. норм	Код вида нормы		Объем произво. партии
Технические требования																			
		1	Подготовить корпус к ремонту согласно СО 7.О10-021-2006, действующих норм и инструкций.																
		2	Чертеж К37.34.02.100 (корпус аппарата №19) являются неотъемлемой частью данной маршрутной карты.																
		3	Перед сваркой зачищать до металлического блеска кромки деталей под сварку и окружающие зоны на ширину 20 мм.							Шлифмашинка, щетка из нержавеющей проволоки									
		4	Перед сваркой кромки деталей и окружающие зоны обезжиривать ацетоном техническим.																
		5	Перед контролем после сварки зачищать сварные швы до металлического блеска, в том числе окружающие зоны на ширину 20 мм.							Шлифмашинка, щетка из нержавеющей проволоки									
																			Лист
	Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Изм	Лист	№ докум	Подпись	Дата			3	

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. ин.№	Инв.№ дубл	Подпись и дата	Маршрутная карта	ТР0562						

Номер			Наименование и содержание операции	Оборудование, код, наименование, инвентарный номер	Приспособление и инструмент (код, наименование)	Коэф. Шт. врем.	Кол. раб	Кол. одобр .дет	Код т. сетки	Объем производстве. партии	Тп. з	
цеха	участка	операции				Код профес.ии	Разр. раб.	Ед. норм	Код вида нормы		Т шт.	
			<p align="center">Удаление дефектной рубашки</p> <p>9. Полностью удалить механическим способом рубашку (см. чертеж К37.34.02.100). Корпус аппарата после удаления рубашки изображен на рисунке 1. Разрешена огневая резка рубашки (материал рубашки стали Ст3); при этом расстояние от края реза до обечайки корпуса поз.22 (см. рис.1, и чертеж К37.34.02.100) должно быть не менее 3 мм.</p> <p>10. Удалить с наружной поверхности детали поз.22 (обечайка корпуса) механическим способом остатки деталей и сварных швов рубашки заподлицо с основным металлом детали поз.22 (см. рис.1).</p> <p>11. Зачистить на обечайке поз.22 места удаленных деталей рубашки и удаленных сварных швов рубашки и окружающие их зоны до металлического блеска на ширину 20 мм в обе стороны.</p>		Шлифмашинка, отрезной круг							

Инв. № подл.		Подпись и дата		Взам. ин.№		Инв.№ дубл		Подпись и дата		Маршрутная карта				ТР0562			
Номер			Наименование и содержание операции	Оборудование, код, наименование, инвентарный номер	Приспособление и инструмент (код, наименование)	Коеф. Шт. врем.	Кол. раб	Кол. одобр .лет	Код т. сетки	Тп. з							
цеха	участка	операции				Код профес.ии	Разр. раб.	Ед. норм	Код вида нормы		Объем производстве. партии	Т шт.					
		13.	<p>Контроль ВСЕХ существующих кольцевых и продольных сварных швов обечайки поз.22 (корпуса) и окружающих зон на ширину 20 мм в обе стороны: визуальный осмотр, цветная дефектоскопия; контроль капиллярным методом на герметичность (смачивание керосином указанных выше сварных швов с промазкой с противоположной стороны меловой пастой согласно ГОСТ Р 52630-2006 пункт 8.11.11). Внимание. Избыточный контроль ВСЕХ существующих сварных швов (цветная дефектоскопия и контроль капиллярным) методом заложен потому что сварные швы при работе находятся в расплавленной селитре, которая обладает высокой проникающей способностью. Поэтому по пункту 75 маршрутной карты в цехе будет проведён входной контроль ремонта корпуса и сварных швов рубашки заливкой в рубашку расплавленной селитры.</p>		Ветошь для смачивания шва керосином с наружной стороны; кисть малярная на удлинительной штанге для промазывания швов мелом изнутри корпуса												
		14.	<p>Если будут выявлены дефекты сварных швов произвести ремонт сварных швов по рисунку 18; удаление дефектов сварного шва производить на глубину "до удаление дефекта". Режим сварки: сварочный ток постоянный, полярность прямая. Сила сварочного тока: 60А. Длина дуги – минимально короткая (1...2 мм).</p>	Сварка РАД	Проволока НМцАТК 1,0-1,5-2,5-0,15 ТУ 48-21-284												
											Лист		7				
Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Изм	Лист	№ докум	Подпись	Дата			

Инв. № подл.		Подпись и дата		Взам. ин.№		Инв.№ дубл		Подпись и дата		Маршрутная карта				ТР0562					
Номер			Наименование и содержание операции							Оборудование, код, наименование, инвентарный номер		Приспособление и инструмент (код, наименование)		Коэф. Шт. врем.	Кол. раб	Кол. одобр . дет	Код т. сетки	Тп. з	
цеха	участка	операции												Код профес.ии	Разр. раб.	Ед. норм	Код вида нормы		Объем производстве. партии
		16.	Вырезание окон в корпусе и приварка вставок Внимание. ЗАПРЕЩАЕТСЯ вырезать в корпусе одновременно все окна во избежание деформации корпуса: все работы по установке вставок вести последовательно отдельно для каждого окна согласно пунктов 17...33 маршрутной карты.																
		17.	Изготовить по рисунку 7 две вставки Б в обечайку корпуса (материал вставки – никель НП-2, см. рис.7).																
		18.	Вырезать по рисунку 2 механическим способом в корпусе аппарата окно 1, согласуя размеры окна с изготовленной по рисунку 7 вставке.																
																		Лист	
		Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Изм	Лист	№ докум	Подпись	Дата	8		

Инв. № подл.		Подпись и дата		Взам. ин.№		Инв.№ дубл		Подпись и дата		Маршрутная карта				ТР0562			
Номер	Наименование и содержание операции			Оборудование, код, наименование, инвентарный номер	Приспособление и инструмент (код, наименование)	Коэф. Шт. врем.	Кол. раб	Кол. одобр . лет	Код т. сетки	Объем производстве. партии	Тп. з						
						Код профес.ии	Разр. раб.	Ед. норм	Код вида НОРМЫ		Т шт.						
	26.	Изготовить по рисунку 6 две вставки А в обечайку корпуса (материал вставки – никель НП-2, см. рис.6).			Сварка РАД	Ножницы гильотинные, строгальный станок, вальцы Шлифмашинка, абразивный круг, отрезной круг											
	27.	Вырезать по рисунку 2 механическим способом в корпусе аппарата окно 3, согласуя размеры окна с изготовленной по рисунку 6 вставке А.															
	28.	Установить по рисунку 3 вставку А в корпус в окно 3 (см. рис.2), прихватить на прихватки и приварить тремя сварными швами ГОСТ 14771-76-С8 к корпусу. Четвёртый сварной шов не выполнять (см. сечение А-А к рис.3), поскольку далее будет вырезано смежное окно 4 по рисунку 4 и пункту 31 маршрутной карты. Режим сварки: сварочный ток постоянный, полярность прямая. Сила сварочного тока: для корневого шва 60А, для последующих слоев 80А. Длина дуги – минимально короткая (1...2 мм). Сварка без частых перерывов.															
	29.	Контроль сварных швов приварки вставки А в окно 3: визуальный осмотр и измерения; цветная дефектоскопия; контроль сварных швов капиллярным методом (смачивание керосином сварных швов с промазкой швов с противоположной стороны меловой пастой согласно ГОСТ Р 52630-2012 пункт 8.12.3).															
		Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Лист					
												11					

Инв. № подл.		Подпись и дата		Взам. ин.№		Инв.№ дубл		Подпись и дата		Маршрутная карта			ТР0562							
Номер			Наименование и содержание операции						Оборудование, код, наименование, инвентарный номер		Приспособление и инструмент (код, наименование)		Коэф. Шт. врем.	Кол. раб	Кол. одобр дет	Код т. сетки	Объем производстве. партии	Тп. з		
цеха	участка	операции											Код профес. ии	Разр. раб.	Ед. норм	Код вида нормы		Т шт.		
			Изготовление новой рубашки																	
		48.	<p>Изготовить новые детали рубашки по чертежу К37.34.02.100 (кроме перемычки поз.29, которая изготавливается по пункту 50 маршрутной карты и рисунку 11); для справки: все детали рубашки изготавливаются из стали Ст3 (см. черт. К37.34.02.100 с изменением №1):</p> <p>поз.6 – 1 шт. поз.7 – 1 шт. поз.8 – 1 шт. (деталь будет доработана по рис.12). поз.9 – 1 шт. поз.13 – 1 шт. поз.14 – 4 шт. поз.23 – 2 шт. поз.24 – 2 шт. поз.25 – 1 шт. поз.26 – 1 шт. (деталь будет доработана по рис.13) поз.27 – 6 шт. поз.28 – 1 шт. поз.30 – 1 шт. поз.31 – 1 шт.</p>																	
		Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Изм	Лист	№ докум	Подпись	Дата	Лист			
																	16			

Инв. № подл.		Подпись и дата		Взам. ин.№		Инв.№ дубл		Подпись и дата		Маршрутная карта				ТР0562							
Номер			Наименование и содержание операции							Оборудование, код, наименование, инвентарный номер		Приспособление и инструмент (код, наименование)		Коеф. Шт. врем.	Кол. раб	Кол. одобр .дет	Код т. сетки	Объем производстве. партии	Тп. з		
цеха	участка	операции												Код профес.ии	Разр. раб.	Ед. норм	Код вида нормы		Т шт.		
		50.	Изготовить по рис.11 перемычку (вместо проектной перемычки поз.29 по чертежу К37.34.02.100). Перемычка изготавливается из 3-х частей из-за специфики сборки новой рубашки на старом аппарате.									Шлифмашинка, отрезной круг толщиной 2 мм, абразивный круг или строгальный станок									
		51.	По рисунку 12 разрезать на две части деталь поз 8 (щиток черт. К37.34.01.104 поз.8 (см. черт. К37.34.02.100)). Щиток изготавливается из 2-х частей из-за специфики сборки новой рубашки на старом аппарате.									Шлифмашинка, отрезной круг толщиной 2 мм, абразивный круг или строгальный станок									
		52.	По рисунку 13 разрезать на две части деталь поз.26 (щиток черт. К37.34.01.104-01 поз.26 (см. черт. К37.34.02.100)). Щиток изготавливается из 2-х частей из-за специфики сборки новой рубашки на старом аппарате.									Шлифмашинка, отрезной круг толщиной 2 мм, абразивный круг или строгальный станок									
		53.	Внимание. Перед приваркой новой рубашки во избежание термических деформаций при сварке зафиксировать по требованиям пункта 8 маршрутной карты фланцы корпуса в приспособлении для сварки и закрепить в нём лапы корпуса болтовым соединением (крепёж М20).																		
																				Лист	
			Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Изм	Лист	№ докум	Подпись	Дата	17			

Инв. № подл.		Подпись и дата		Взам. ин.№		Инв.№ дубл		Подпись и дата		Маршрутная карта				ТР0562						
цеха	участка	операции	Наименование и содержание операции								Оборудование, код, наименование, инвентарный номер	Приспособление и инструмент (код, наименование)	Коэф. Штг. врем.	Кол. раб	Кол. одобр . дет	Код т. сетки	Объем производстве. партии	Тп. з		
			Код профес.ии	Разр. раб.	Ед. норм	Код вида нормы	Т шт.													
		61.	Установить по рисунку 14 и рисунку 16 разрезанный на две части щиток рис.13 (щиток разрезан на две части по рисунку 13) на обечайку поз.22 и сварить части щитка между собой по рис.16 (сварка стали Ст3сп5 со сталью Ст3сп5). Внимание: раскрытие кромок под сварку направлено в противоположную от фланца поз.5 сторону (внутри рубашки), см. сеч. А-А рисунка 16. Режим сварки по пункту 55 маршрутной карты.								Сварка РД	Электроды марки УОНИ 13/55К тип Э-46А ГОСТ 9467, Ø 3мм.								
		62.	Контроль: визуальный осмотр и измерения; контроль сварных швов капиллярным методом (смачивание керосином сварных швов с промазкой швов с противоположной стороны меловой пастой согласно ГОСТ Р 52630-2006 пункт 8.12.3).																	
		63.	Приварить по рисунку 16 щиток рис.13 к обечайке поз.22 (сварка стали Ст3сп5 с никелем НП2). Режим сварки по пункту 32 маршрутной карты.								Сварка РАД	Проволока НМцАТК 1,0-1,5-2,5-0,15 ТУ 48-21-284								
		64.	Контроль: визуальный осмотр и измерения; контроль сварных швов капиллярным методом (смачивание керосином сварных швов с промазкой швов с противоположной стороны меловой пастой согласно ГОСТ Р 52630-2006 пункт 8.12.3).																	
																			Лист	
	Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Изм	Лист	№ докум	Подпись	Дата	20				

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. ин.№	Инв.№ дубл	Подпись и дата	Маршрутная карта	ТР0562

цеха	участка	Номер операции	Наименование и содержание операции	Оборудование, код, наименование, инвентарный номер	Приспособление и инструмент (код, наименование)	Коэф. Штг. врем.	Кол. раб	Кол. одобр дет	Код т. сетки	Объем производстве. партии	Тп. з
						Код профес.ии	Разр. раб.	Ед. норм	Код вида нормы		Т шт.
		71.	Приварить по чертежу К37.34.02.100 остальные детали рубашки, изготовленные по пункту 48 маршрутной карты. Сварные швы рубашки, сварочные материалы и контроль – согласно чертежу К37.34.02.100.								
		72.	Ввернуть шпильки поз 27 в щиток и заварить (см. узел I чертежа К37.34.02.100). Сварные швы, сварочные материалы и контроль – согласно чертежу К37.34.02.100.								
		73.	Приварить по чертежу К37.34.02.100 уголки поз.14. Сварные швы, сварочные материалы и контроль – согласно чертежу К37.34.02.100.								
		74.	Контроль: ① цветная дефектоскопия сварных швов рубашки; гидравлические испытания рубашки наливом воды. ② ① испытание сварных швов рубашки керосином методом налива керосина в полость рубашки с промазкой сварных швов с наружной стороны меловой пастой (промазка согласно ГОСТ Р 52630-2006 пункт 8.12.3). Испытание проводить поочередно для правой и левой полостей рубашки (для экономии количества необходимого керосина). Требуемое количество керосина – 200 литров.								

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Изм	Лист	№ докум	Подпись	Дата	Лист
										①		№ докум	Подпись	Дата	22

