



10	Разобрать контактные соединения "анодная шина-анодный стояк" (разбалчивание болтов M20*180)	шт	192					Работа в помещении
11	Разобрать контактное соединение "токоподвод-анодный стержень" (разбалчивание болтов M10*60)	шт	188					Работа в помещении
12	Разобрать контактные соединения "анодная шина-токоподвод" (разбалчивание болтов M20*90)	шт	141					Работа в помещении
13	Очистка поверхности шин щетками: "анодная-шина", "анодная шина -токопровод", "токопровод-стержень анод"	м2	105					Работа в помещении
14	Покрыть токопроводящей смазкой контактные соединения: "Анодная шина", "анодная шина-токоподвод", "токоподвод-анодный стержень"	м2	17	Циатим - 201, Никелевый порошок	кг	норма	подрядчик	Работа в помещении
<b>Монтаж анодных стояков</b>								
15	Уложить ошиновку и токоподводы на крышки электролизера	т.	1,3					Работа в помещении
16	Собрать контактные соединения "анодная шина-токоподвод"	шт	141	Болт M20*90	шт	141	заказчик	Работа в помещении
17	Уложить ошиновку в пазы анодного стояка и оправить отверстия (d21,5)	шт	48					Работа в помещении
18	Собрать контактные соединения "анодная шина-анодный стояк"	шт	192	Болт M20*180	шт	192	заказчик	Работа в помещении
19	Собрать контактное соединение "токоподвод-анодный стержень"	шт	188	Болт M10*60	шт	188	заказчик	Работа в помещении
20	Изолировать анодный стояк от крышек электролизера	шт	32	Текстолит листовой 4мм	кг	0,72	заказчик	Работа в помещении
21	Замер перепадов напряжения в контактных соединениях	точка	394					Работа в помещении
<b>Демонтаж катодных шин</b>								
22	Разобрать контактные соединения катодных шин (разбалчивание болтов M20*140; M20*110; M20*90; M20*160)	шт	640					Работа в помещении
23	Зачистить рабочую поверхность шин в четыре пакета	м2	50					Работа в помещении
24	Покрыть токопроводящей смазкой контактные соединения катодных шин	м2	50	Циатим-201, Никелевый порошок	кг	норма	подрядчик	Работа в помещении
<b>Монтаж катодных шин</b>								
25	Уложить ошиновку в пазы катодного стояка и оправить отверстия (монтаж катодных шин с полукрышкой из 4 шин )	шт	4					Работа в помещении
26	Собрать контактные соединения катодных шин	шт	640	Болт M20*140, M20*110, M20*90, M20*160	шт	640	заказчик	Работа в помещении
27	Замер перепадов в контактных соединениях	точка	128					Работа в помещении
<b>Демонтаж разгрузочных шин</b>								
28	Разболтить разгрузочные шины (ванна 1), болт M20*70 (60 шт.)	шт	60					Работа в помещении
29	Зачистить контактную поверхность разгрузочных шин щетками	м2	1,35					Работа в помещении

30	Покрыть токопроводящей смазкой контактные поверхности разгрузочных шин	M2	0,675	Циатим-201, никелевый порошок	кг	норма	подрядчик	работа в помещении	
31	Заболтить разгрузочные шины (ванны 1)	шт	60	Болт M20*70	шт	60	заказчик	работа в помещении	
32	Замер перепадов в контактных соединениях	точка	6					работа в помещении	
<b>Монтаж разгрузочных шин</b>									
33	Разболтить крепежные лапы разъединителя с рамы хомут шпилька M12	шт	32					работа в помещении	
34	Снять с днища у разъединителя гибкие связи болт M20*90	шт	256					работа в помещении	
35	Снять крепление разъединителя к гумированному валу 2 тяги на разъединитель	шт	16					работа в помещении	
36	Разобрать узел неподвижных контактов: снять вал шпилька M12-32шт, шпилька M12-8шт, шпилька M12-4шт	узел	8					работа в помещении	
<b>Капитальный ремонт шунтирующего разъединителя 30 кА (8 шт.)</b>									
37	Разобрать эксцентриковый вал. Снять крепежные лапы 2 шт, ручка разъединителя 2 шт, тяга пневмоцилиндра 1 шт, тяга гумированного вала 2 шт, кулачки вала 8 шт, пружины кулачков 16 шт.	шт	8					работа в помещении	
38	Цилифровка эксцентрикового вала	M2	1					работа в помещении	
39	Смазка эксцентрикового вала	M2	1					работа в помещении	
40	Сборка эксцентрикового вала	шт	8					работа в помещении	
41	Чистка контактной поверхности неподвижных контактов	M2	0,5					работа в помещении	
42	Покрытие токопроводящей смазкой контактной поверхности неподвижных контактов	M2	0,5	Циатим-201, никелевый порошок	кг	норма	подрядчик	работа в помещении	
43	Чистка контактной поверхности подвижных контактов разъединителя	M2	0,8					работа в помещении	
44	Покрытие токопроводящей смазкой контактной поверхности подвижных контактов	M2	0,8	Циатим-201, никелевый порошок	кг	норма	подрядчик	работа в помещении	
<b>Монтаж шунтирующего разъединителя (8 шт.)</b>									
45	Установка на днище гибких связей	шт	64	Болт M20*90 -256 шт	шт	256	заказчик	работа в помещении	
46	Установка неподвижных контактов на анодный стойк : M12-256шт, шпилька M16-64шт, шпилька M12-32шт	шт	64	Шпилька M12 шпилька M16 шпилька M12	шт	256	заказчик	работа в помещении	
47	Сборка и монтаж гумированного вала: установка крепежной лапы разъединителя хомутом M12 (4 шт); установка тяг эксцентрикового и гумированного вала (2 шт); крепление подвижных контактов к эксцентриковому валу M12 (16 шт)	шт	8					работа в помещении	
48	Нагладка и регулировка шунтирующего разъединителя 30 кА (Регулировка зазоров между контактами)	шт	8					работа в помещении	

Расшифровка электролизера						
49	Подъем откидных мостииков (398 кг)	M2	9			Работа в помещении
50	Демонтаж металлоконструкций поддерживающих подвесов (30 кг/шт.)	шт	8			Работа в помещении
51	Расшунтировка электролизёра под напряжением	узел	16	Шпилька М27*310 (64 шт.)	шт	64
52	Демонтаж шиноподдерживающих алюминиевых сухарей	M2	5,6	Шина АДО, толщиной 20 мм	кг	297,9
53	Монтаж дизайнерских текстолитовых вставок (текстолит листовой 4 мм 7,69 кг/м <sup>2</sup> )	M2	5,06			Работа в помещении
54	Замер перепадов в контактных соединениях перемычек шунта (в разрыве)	точка	80			Работа в помещении
55	Огускание откидных мостииков	M2	9			Работа в помещении

Примечания:

Для выполнения работ механизмы предоставляет Подрядчик, за исключением механизмов Заказчика, указанных в табличной части ведомости дефектов.

Все материалы, необходимые для выполнения работ предоставляет Подрядчик, за исключением материалов Заказчика, указанных в табличной части ведомости дефектов.

Работы выполнять согласно ТУ 822-013-2019 "Технические условия Ремонт электролизного агрегата Р-20М"

Шифр чертежа (проекта), который относится ко всей дефектной ведомости, указывать в строке «Основание». Шифр чертежа, который относится к конкретной позиции в дефектной ведомости, прописывать в столбце «Примечание».

СОСТАВИЛ:

Энергетик цеха

(должность)

12 " 11 2021 г.

[дата]

А. О. Семёнов

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Цеха

(должность)

12 " 11 2021 г.

[дата]

Т.Л. Питиримова

(расшифровка подписи)

Согласовано:

Сметчик УЭБ

(должность)

12 " 11 2021 г.

[дата]