

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «ГалоПолимер Кирово-Чепецк»

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	770	770	0	11	98	655	3	3	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	1356	1356	0	20	127	1203	3	3	0
из них женщин	493	493	0	13	49	431	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективности применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Газоспасательный отряд (цех 147)																						
26015(249)	Начальник газоспасательного отряда (Начальник цеха)	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
26016(250)	Заместитель начальника газоспасательного отряда (Заместитель начальника цеха)	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
	Группа обеспечения																						
26017(257)	Механик по ремонту газоспасательного оборудования (Механик по ремонту оборудования)	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да

[illegible]

203-20(796)	Энергетик цеха	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
	Производство хладонов (фреонов), фтора и его соединений (цех 27)																						
204-20(797)	Энергетик цеха	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
	Служба заказчика по информационным технологиям																						
	Отдел связи и сигнализации																						
1669	Инженер охранно-пожарной сигнализации (Инженер)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
26018(214-20)	Сервисный инженер	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
26003(214-20)	Сервисный инженер	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
215-20(814)	Ведущий инженер по системам видеонаблюдения, контроля и управления доступом (Ведущий инженер)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
216-20(816)	Ведущий инженер по системам связи (Ведущий инженер)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
217-20(818)	Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиотелефонии	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	да	нет
218-20(820)	Электромонтер станционного оборудования телефонной связи	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	да	нет
219-20(815)	Ведущий инженер по охранно-пожарной сигнализации (Ведущий инженер)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
220-20(821)A	Электромонтер охранно-пожарной сигнализации	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	да	нет
220.1A-20(821)A (220-20(821)A)	Электромонтер охранно-пожарной сигнализации	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	да	нет
220.2A-20(821)A (220-20(821)A)	Электромонтер охранно-пожарной сигнализации	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	да	нет
	Служба охраны труда																						
209-20(810/1)	Главный специалист по охране труда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

[illegible]

	Управление по автоматизации производственных процессов																						
26019(22 1.1A-20)	Главный специалист по автоматизации (Главный специалист по монтажу и наладке систем автоматизации (в обрабатывающей промышленности))	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
	Лаборатория автоматизации																						
221.2A-20(823)	Ведущий инженер по автоматизации (Ведущий инженер)	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
822	Начальник лаборатории	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
	Группа КИПиА																						
233-20	Руководитель группы	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
234.1A-20	Главный специалист	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
234.2A-20	Ведущий инженер	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
	Управление экономики																						
	Отдел экономики производства и финансового контроля затрат																						
1954	Старший экономист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
	Юридическое управление																						
	Корпоративный отдел																						
970	Ведущий юрисконсульт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
	Служба производственного контроля промышленной безопасности																						
26020(22 7-20)	Главный специалист по производственному контролю промышленной безопасности (Инженер по промышленной безопасности)	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
26004(22 7-20)	Главный специалист по производственному контролю промышленной безопасности (Инженер по промышленной безопасности)	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
26021(22 8-20)	Ведущий специалист по производственному контролю промышленной безопасности (Инженер по промышленной безопасности)	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
26005(22 8-20)	Ведущий специалист по производственному контролю промышленной безопасности (Инженер по промышленной безопасности)	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет

	безопасности)																							
26022(22 9-20)A	Специалист по производственному контролю промышленной безопасности (Инженер по промышленной безопасности)	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет	
26023(22 9.1A- 20)A (26022(2 29-20)A)	Специалист по производственному контролю промышленной безопасности (Инженер по промышленной безопасности)	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет	
26024(22 9.2A- 20)A (26022(2 29-20)A)	Специалист по производственному контролю промышленной безопасности (Инженер по промышленной безопасности)	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет	
	Производство хладонов (фреонов), фтора и его соединений (цех 27)																							
1-27	Начальник цеха	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да	
26008(18 -27)	Ведущий инженер-технолог	3.1	-	2	3.2	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да	
2-27	Технолог цеха (Технолог)	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да	
5-27	Ведущий инженер-технолог	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да	
6-27	Ведущий инженер-технолог	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да	
7-27	Ведущий инженер-технолог	3.1	-	2	3.2	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да	
	Технологическая служба																							
	Производство хладонов (фреонов), фторопластов (соединений фтора) и других фторхлорорганических соединений																							
11- 27(25)	Начальник производства	3.1	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да	
26006(26)	Начальник смены	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да	
	Стадия 1																							
12- 27(33)	Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	да	да	
28	Аппаратчик очистки газа	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да	
29A	Аппаратчик синтеза	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да	
26033(1) A (29A)	Аппаратчик синтеза	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да	
30	Аппаратчик конденсации	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да	
31	Аппаратчик перегонки	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да	
	Стадия 2																							
34	Аппаратчик очистки газа	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да	
35	Аппаратчик пиролиза	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да	

36	Машинист компрессорных установок	3.1	-	-	3.2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
38А	Аппаратчик перегонки	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
38-1А (38А)	Аппаратчик перегонки	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
<i>Стадия 3</i>																							
26007(39)	Начальник смены	3.1	-	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
42А	Аппаратчик сушки	-	-	2	2	-	-	2	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
26034(1) А (42А)	Аппаратчик сушки	-	-	2	2	-	-	2	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
26035(2) А (42А)	Аппаратчик сушки	-	-	2	2	-	-	2	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
26036(3) А (42А)	Аппаратчик сушки	-	-	2	2	-	-	2	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
26037(4) А (42А)	Аппаратчик сушки	-	-	2	2	-	-	2	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
26038(5) А (42А)	Аппаратчик сушки	-	-	2	2	-	-	2	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
26039(6) А (42А)	Аппаратчик сушки	-	-	2	2	-	-	2	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
44	Аппаратчик гранулирования	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
Производство хлора и его соединений (цех 28)																							
2-28	Заместитель начальника цеха	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
3-28А	Ведущий инженер-технолог	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
3.1А-28А (3-28А)	Ведущий инженер-технолог	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
3.2А-28А (3-28А)	Ведущий инженер-технолог	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
3.3А-28А (3-28А)	Ведущий инженер-технолог	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
3.4А-28А (3-28А)	Ведущий инженер-технолог	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
3.5А-28А (3-28А)	Ведущий инженер-технолог	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
330	Начальник цеха	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
342	Ведущий инженер-технолог	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
344	Ведущий инженер-технолог	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
<i>Производство хлороформа метановым методом</i>																							
10-28	Аппаратчик ректификации органических соединений	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
11-28	Аппаратчик ректификации органических соединений	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
12-28А	Оператор дистанционного пульта управления в химиче-	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да

	ском производстве																							
12.1А-28А (12-28А)	Оператор дистанционного пульта управления в химическом производстве	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да	
12.2А-28А (12-28А)	Оператор дистанционного пульта управления в химическом производстве	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да	
4-28	Начальник участка	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да	
26009(5-28)	Начальник смены	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да	
6-28А	Аппаратчик хлорирования	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
6.1А-28А (6-28А)	Аппаратчик хлорирования	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
7-28	Аппаратчик ректификации органических соединений	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да	
8-28	Аппаратчик конденсации	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да	
9-28	Аппаратчик сжигания	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
	Производство соединений хлора																							
	Корпус 168																							
412	Мастер	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да	
414	Сливщик-разливщик	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да	
	Корпус 33																							
26010(393)	Начальник смены	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да	
394	Аппаратчик ректификации органических соединений	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
	Корпус 72																							
398	Аппаратчик гашения извести	-	-	3.1	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да	
	Корпус 160																							
17-28(400)	Аппаратчик окисления	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да	
26011(399)	Начальник смены	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
404	Аппаратчик разложения	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
	Корпус 165																							
410	Аппаратчик абсорбции	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да	
	Корпус 160, 208, 234, 238																							
15.1А-28А	Аппаратчик хлорирования	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да	
15.2А-28А (15.1А-28А)	Аппаратчик хлорирования	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да	
401	Аппаратчик ректификации органических соединений	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да	
26012(40)	Начальник смены	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да	

7)																							
408	Аппаратчик хлорирования	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
417	Аппаратчик абсорбции	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
418	Аппаратчик ректификации органических соединений	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
419	Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
	Цех электроснабжения и ремонта электрооборудования (цех 104)																						
	Электротехническая лаборатория																						
560	Начальник электротехнической лаборатории	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	2	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
26025(561)А	Старший инженер по наладке и испытаниям электрооборудования (Инженер по наладке и испытаниям)	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	2	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
26041(1) А (26025(561)А)	Старший инженер по наладке и испытаниям электрооборудования (Инженер по наладке и испытаниям)	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	2	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
26042(2) А (26025(561)А)	Старший инженер по наладке и испытаниям электрооборудования (Инженер по наладке и испытаниям)	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	2	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
562А	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	2	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
26043(1) А (562А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	2	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
	Служба по оперативному обслуживанию и ремонту электрооборудования																						
513	Старший инженер по ремонту первичного электрооборудования и кабельных сетей	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
	Участок по ремонту первичного электрооборудования и кабельных сетей																						
529	Мастер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
530А	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
26044(1) А (530А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет

	дования																							
26045(2) A (530A)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет	
532A	Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да	
26046(1) A (532A)	Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да	
	Участок оперативного обслуживания электрооборудования																							
515	Начальник смены	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
516A	Электромонтер по оперативным переключениям в распределительных сетях	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет	
26047(1) A (516A)	Электромонтер по оперативным переключениям в распределительных сетях	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет	
26169(51 7)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет	
	Цех криогенно-газовых производств и растворенного ацетилена (ц.5), цех тепловодоснабжения и обслуживания промышленных канализаций (ц.15)																							
	Цех тепловодоснабжения и обслуживания промышленных канализаций																							
528	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет	
	Аммиачно-холодильные установки																							
527	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да	
526	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да	
	Производства цехов 24,27,28																							
	Производство хладонов (фреонов) и фторхлорорганических соединений, фторопластов (соединений фтора)																							
518	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да

	Производство хлора																							
523	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	3.1	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да	
	Производство хлористого кальция																							
524	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да	
	Производство соединений хлора																							
525	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да	
	Производство фтора и его соединений																							
520	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да	
521	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да	
	Участок по ремонту вторичного электрооборудования																							
26026(533)А	Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики (Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет	
26051(1) А (26026(533)А)	Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики (Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет	
	Служба по ремонту электрооборудования																							
	Производство хлористого кальция																							
554	Мастер	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да	
555	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да	
	Производство соединений хлора																							
13-104	Мастер	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да	
556А	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да	

26052(1) А (556А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
26053(2) А (556А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
<i>Производство хлора</i>																							
10-104(550) А	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	3.1	-	-	3.2	-	-	-	-	2	-	3.1	2	2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
10.1А-104(550) А (10-104(550) А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	3.1	-	-	3.2	-	-	-	-	2	-	3.1	2	2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
10.2А-104(550) А (10-104(550) А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	3.1	-	-	3.2	-	-	-	-	2	-	3.1	2	2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
10.3А-104(550) А (10-104(550) А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	3.1	-	-	3.2	-	-	-	-	2	-	3.1	2	2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
11-104(551) А	Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.2	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
11.1А-104(551) А (11-104(551) А)	Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.2	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
11.2А-104(551) А (11-104(551) А)	Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.2	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
11.3А-104(551) А (11-104(551) А)	Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.2	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
11.4А-104(551) А (11-104(551) А)	Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.2	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да

	Гуммирование закрытых емкостей химических аппаратов, валов и других изделий ремонтно-механического цеха (ц 107)																						
540	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	-	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
	Участок по текущему ремонту и монтажу электрооборудования																						
557	Мастер	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	2	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	нет
558A	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	2	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
26058(1) A (558A)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	2	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
559A	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
26059(1) A (559A)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
	Участок по ремонту электрооборудования в производствах ц.24																						
1- 104(541)	Мастер	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
	Производство соединений фтора, производство хладонов (фреонов) и фторхлорорганических соединений																						
2- 104(542)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
	Производство соединений фтора																						
26172(3.1 A-104)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
26173(3.2 A-104)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
	Производство фторопластов (соединений фтора)																						
3- 104(543)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да

11.5A-104(551) А (11-104(551) А)	Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.2	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
12-104(553)	Паяльщик	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
9-104(549) А	Мастер	3.1	-	-	3.2	-	-	-	-	2	-	2	2	2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
9.1A-104(549) А (9-104(549) А)	Мастер	3.1	-	-	3.2	-	-	-	-	2	-	2	2	2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
	Участок по ремонту электрооборудования в цехе криогенно-газовых производств и растворённого ацетилена (ц.5)																						
	Аммиачно-холодильные установки																						
537	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
536А	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
26054(1) А (536А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
26055(2) А (536А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
	Участок по ремонту электрооборудования в цехе теплоснабжения и обслуживания промышленных канализаций (ц.15)																						
538	Мастер	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
539А	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
26056(1) А (539А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
26057(2) А (539А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет

[illegible]

	серы																						
6-104(546)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
	Производство хладонов (фреонов). фторопластов (соединений фтора) и других фторхлорорганических соединений																						
7-104(547,548)А	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
7.1А-104(547,548)А (7-104(547,548)А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
7.2А-104(547,548)А (7-104(547,548)А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
	Ремонтно-механический цех (цех 107)																						
	Служба по ремонту технологического оборудования																						
3-107А	Мастер по ремонту оборудования	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
3.1А-107А (3-107А)	Мастер по ремонту оборудования	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
3.2А-107А (3-107А)	Мастер по ремонту оборудования	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
3.3А-107А (3-107А)	Мастер по ремонту оборудования	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
3.4А-107А (3-107А)	Мастер по ремонту оборудования	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
3.5А-107А (3-107А)	Мастер по ремонту оборудования	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
3.6А-107А (3-107А)	Мастер по ремонту оборудования	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
3.7А-107А (3-107А)	Мастер по ремонту оборудования	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да

3.8A-107A (3-107A)	Мастер по ремонту оборудования	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
3.9A-107A (3-107A)	Мастер по ремонту оборудования	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
3.10A-107A (3-107A)	Мастер по ремонту оборудования	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
3.11A-107A (3-107A)	Мастер по ремонту оборудования	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
3.12A-107A (3-107A)	Мастер по ремонту оборудования	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
3.13A-107A (3-107A)	Мастер по ремонту оборудования	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
4-107A	Электрогазосварщик	3.2	-	2	2	-	-	-	2	3.1	-	2	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
4.1A-107A (4-107A)	Электрогазосварщик	3.2	-	2	2	-	-	-	2	3.1	-	2	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
4.2A-107A (4-107A)	Электрогазосварщик	3.2	-	2	2	-	-	-	2	3.1	-	2	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
4.3A-107A (4-107A)	Электрогазосварщик	3.2	-	2	2	-	-	-	2	3.1	-	2	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
4.4A-107A (4-107A)	Электрогазосварщик	3.2	-	2	2	-	-	-	2	3.1	-	2	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
4.5A-107A (4-107A)	Электрогазосварщик	3.2	-	2	2	-	-	-	2	3.1	-	2	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
4.6A-107A (4-107A)	Электрогазосварщик	3.2	-	2	2	-	-	-	2	3.1	-	2	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
4.7A-107A (4-107A)	Электрогазосварщик	3.2	-	2	2	-	-	-	2	3.1	-	2	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
4.8A-107A (4-107A)	Электрогазосварщик	3.2	-	2	2	-	-	-	2	3.1	-	2	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
4.9A-107A (4-107A)	Электрогазосварщик	3.2	-	2	2	-	-	-	2	3.1	-	2	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
4.10A-107A (4-107A)	Электрогазосварщик	3.2	-	2	2	-	-	-	2	3.1	-	2	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да

107A)																							
4.11A-107A (4-107A)	Электрогазосварщик	3.2	-	2	2	-	-	-	2	3.1	-	2	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
4.12A-107A (4-107A)	Электрогазосварщик	3.2	-	2	2	-	-	-	2	3.1	-	2	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
4.13A-107A (4-107A)	Электрогазосварщик	3.2	-	2	2	-	-	-	2	3.1	-	2	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
4.14A-107A (4-107A)	Электрогазосварщик	3.2	-	2	2	-	-	-	2	3.1	-	2	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
4.15A-107A (4-107A)	Электрогазосварщик	3.2	-	2	2	-	-	-	2	3.1	-	2	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
4.16A-107A (4-107A)	Электрогазосварщик	3.2	-	2	2	-	-	-	2	3.1	-	2	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
4.17A-107A (4-107A)	Электрогазосварщик	3.2	-	2	2	-	-	-	2	3.1	-	2	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
4.18A-107A (4-107A)	Электрогазосварщик	3.2	-	2	2	-	-	-	2	3.1	-	2	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
4.19A-107A (4-107A)	Электрогазосварщик	3.2	-	2	2	-	-	-	2	3.1	-	2	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
4.20A-107A (4-107A)	Электрогазосварщик	3.2	-	2	2	-	-	-	2	3.1	-	2	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
4.21A-107A (4-107A)	Электрогазосварщик	3.2	-	2	2	-	-	-	2	3.1	-	2	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
4.22A-107A (4-107A)	Электрогазосварщик	3.2	-	2	2	-	-	-	2	3.1	-	2	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
5-107A	Слесарь-ремонтник	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
5.1A-107A (5-107A)	Слесарь-ремонтник	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
5.2A-107A (5-107A)	Слесарь-ремонтник	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
5.3A-107A (5-107A)	Слесарь-ремонтник	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
5.4A-	Слесарь-ремонтник	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да

[illegible]

[illegible]

[illegible]

107A (5-107A)																							
5.53A-107A (5-107A)	Слесарь-ремонтник	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
5.54A-107A (5-107A)	Слесарь-ремонтник	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
5.55A-107A (5-107A)	Слесарь-ремонтник	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
5.56A-107A (5-107A)	Слесарь-ремонтник	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
5.57A-107A (5-107A)	Слесарь-ремонтник	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
5.58A-107A (5-107A)	Слесарь-ремонтник	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
5.59A-107A (5-107A)	Слесарь-ремонтник	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
740	Токарь	-	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
	Ремонтно-монтажный участок																						
14-107A	Слесарь-ремонтник	3.1	-	-	2	-	-	-	2	-	-	2	-	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
26174A (14-107A)	Слесарь-ремонтник	3.1	-	-	2	-	-	-	2	-	-	2	-	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
15-107A	Электрогазосварщик	3.2	-	2	3.1	-	-	-	2	3.1	-	2	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
15.1A-107A (15-107A)	Электрогазосварщик	3.2	-	2	3.1	-	-	-	2	3.1	-	2	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
15.2A-107A (15-107A)	Электрогазосварщик	3.2	-	2	3.1	-	-	-	2	3.1	-	2	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
15.3A-107A (15-107A)	Электрогазосварщик	3.2	-	2	3.1	-	-	-	2	3.1	-	2	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
15.4A-107A (15-107A)	Электрогазосварщик	3.2	-	2	3.1	-	-	-	2	3.1	-	2	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
16-107A	Мастер	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да

[illegible]

10-107(766) А	Футеровщик (кислотоупорщик)	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
10.1А-107(766) А (10-107(766) А)	Футеровщик (кислотоупорщик)	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
10.2А-107(766) А (10-107(766) А)	Футеровщик (кислотоупорщик)	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
26013(753)	Технолог участка (Технолог (химическое производство))	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
755А	Слесарь-ремонтник	3.1	-	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
26060(1) А (755А)	Слесарь-ремонтник	3.1	-	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
756	Электрогазосварщик	3.1	-	3.1	3.1	-	-	-	2	3.1	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
761А	Кислотоупорщик-гуммировщик	3.2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
26061(1) А (761А)	Кислотоупорщик-гуммировщик	3.2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
26062(2) А (761А)	Кислотоупорщик-гуммировщик	3.2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
26063(3) А (761А)	Кислотоупорщик-гуммировщик	3.2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
26064(4) А (761А)	Кислотоупорщик-гуммировщик	3.2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
26065(5) А (761А)	Кислотоупорщик-гуммировщик	3.2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
762	Кислотоупорщик-гуммировщик	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
763А	Прессовщик-вулканизаторщик	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
26067(1) А (763А)	Прессовщик-вулканизаторщик	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
773	Токарь	-	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
8-107(759) А	Паяльщик по винипласту	3.1	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
8.1А-107(759) А (8-107(759) А)	Паяльщик по винипласту	3.1	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
8.2А-107(759) А (8-	Паяльщик по винипласту	3.1	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да

107(759) А)																							
9- 107(764) А	Чистильщик	-	-	3.3	3.3	-	-	-	2	-	-	-	-	3.2	-	3.4	-	да	да	да	да	нет	да
9.1А- 107(764) А (9- 107(764) А)	Чистильщик	-	-	3.3	3.3	-	-	-	2	-	-	-	-	3.2	-	3.4	-	да	да	да	да	нет	да
9.2А- 107(764) А (9- 107(764) А)	Чистильщик	-	-	3.3	3.3	-	-	-	2	-	-	-	-	3.2	-	3.4	-	да	да	да	да	нет	да
	Механический участок																						
26014(76 7)	Технолог участка (Технолог (химическое производство))	-	-	3.1	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
768	Мастер	-	-	3.1	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
769	Слесарь-инструментальщик	-	-	3.1	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
770	Электрогазосварщик	3.1	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
771	Шлифовщик	2	-	3.1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
772.1А- 107А	Токарь	2	-	3.2	3.1	-	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
772.2А- 107А (772.1А- 107А)	Токарь	2	-	3.2	3.1	-	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
774	Фрезеровщик	2	-	3.1	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
	Строительный участок																						
11- 107(776)	Мастер	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
12- 107(777) А	Плотник	3.2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	2	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
12.1А- 107(777) А (12- 107(777) А)	Плотник	3.2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	2	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
12.2А- 107(777) А (12- 107(777) А)	Плотник	3.2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	2	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
13- 107(778) А	Изолировщик на термоизоля- ции	3.2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	2	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да

13-107(778)-1А (13-107(778) А)	Изолировщик на термонизоляции	3.2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	2	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
13-107(778)-2А (13-107(778) А)	Изолировщик на термонизоляции	3.2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	2	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
13-107(778)-3А (13-107(778) А)	Изолировщик на термонизоляции	3.2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	2	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
13-107(778)-4А (13-107(778) А)	Изолировщик на термонизоляции	3.2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	2	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
	Цех сервисных услуг по контрольно-измерительным приборам и автоматике (цех 108)																						
	Служба ремонта КИПиА																						
	Группа по ремонту КИПиА №3																						
26015(577)	Старший инженер по ремонту КИПиА (Старший инженер по ремонту)	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	нет
26068(587)	Руководитель группы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
588	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	3.1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	да	да
589А	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
589-1А (589А)	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
590	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
	Группа по ремонту физико-химических приборов																						
2-108 (596)	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	3.2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да

3-108 (597)A	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	3.2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
3.1A-108 (597)A (3-108 (597)A)	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	3.2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
	Группа по ремонту КИПиА №1																						
582A	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
26069(1) A (582A)	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
26070(2) A (582A)	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
592A	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	-	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
26071(1) A (592A)	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	-	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
	Группа по ремонту КИПиА №2																						
26072(57 7)	Старший инженер по ремонту КИПиА (Старший инженер по ремонту оборудования)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
26073(58 3)	Руководитель группы	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
584A	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
26074(1) A (584A)	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
26075(2) A (584A)	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
585A	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
26076(1) A (585A)	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
	Служба эксплуатации АСУТП																						
26077(28 -108)	Главный специалист по сопровождению сетей автоматизированных систем управления	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет

	технологическими процессами																						
605	Начальник службы	3.2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	2	-	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
	Группа ремонта МПК																						
12-108 (613)	Ведущий инженер-электроник	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	да	нет
13-108 (614)	Старший инженер-электроник	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	да	нет
612	Руководитель группы	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
	Группа сопровождения и наладки АСУТП																						
10-108 (609)	Старший инженер по автома- тизации и механизации произ- водственных процессов	3.2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	нет
11- 108(610)	Старший инженер по сопро- вождению автоматизирован- ных систем управления техно- логическим процессом	3.2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	нет
8-108 (606)	Руководитель группы	3.2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	нет
26078(9- 108)A	Ведущий инженер по автома- тизации и механизации произ- водственных процессов	3.2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	нет
26079(1) A (26078(9- 108)A)	Ведущий инженер по автома- тизации и механизации произ- водственных процессов	3.2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	нет
26080(2) A (26078(9- 108)A)	Ведущий инженер по автома- тизации и механизации произ- водственных процессов	3.2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	нет
	Централизованная служба САиПТО																						
	Служба САиПТО ч.28																						
24.1- 108A	Электромеханик по средствам автоматики и приборам техно- логического оборудования	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
24.2- 108A (24.1- 108A)	Электромеханик по средствам автоматики и приборам техно- логического оборудования	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
24.3- 108A (24.1- 108A)	Электромеханик по средствам автоматики и приборам техно- логического оборудования	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
24.4- 108A (24.1- 108A)	Электромеханик по средствам автоматики и приборам техно- логического оборудования	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да

24.5-108A (24.1-108A)	Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
628A	Мастер по ремонту и эксплуатации средств автоматики и приборов технологического оборудования (Мастер по ремонту)	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
628-1A (628A)	Мастер по ремонту и эксплуатации средств автоматики и приборов технологического оборудования (Мастер по ремонту)	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
	Служба САиПТО ц.5 и вспомогательные цехи																						
631	Мастер по ремонту и эксплуатации средств автоматики и приборов технологического оборудования (Мастер по ремонту)	3.2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
632	Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования	3.2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
635A	Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования	3.2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
26081(1) A (635A)	Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования	3.2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
	Служба САиПТО ц.82,110																						
26082(22-108)A	Мастер по ремонту и эксплуатации средств автоматики и приборов технологического оборудования (Мастер по ремонту)	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	2	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
26083(22.1A-108)A (26082(22-108)A)	Мастер по ремонту и эксплуатации средств автоматики и приборов технологического оборудования (Мастер по ремонту)	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	2	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
23-108 (627)A	Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	2	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
23.1A-108 (627)A (23-108)	Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	2	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да

(627)A)																							
23.2A-108 (627)A (23-108 (627)A)	Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	2	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
23.3A-108 (627)A (23-108 (627)A)	Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	2	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
	Служба САиПТО ц.24																						
14-108 (617)A)	Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
14.1A-108 (617)A (14-108 (617)A)	Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
14.2A-108 (617)A (14-108 (617)A)	Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
26084(15-108)	Мастер по ремонту и эксплуатации средств автоматики и приборов технологического оборудования (Мастер по ремонту)	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
16-108 (619)	Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования	3.1	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
	Централизованная дежурная служба																						
24-108	Ведущий инженер по автоматизации и механизации производственных процессов	3.2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	нет
30-108	Старший инженер по автоматизации и механизации производственных процессов	3.2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	нет
638	Мастер по ремонту и эксплуатации средств автоматики и приборов технологического оборудования (Мастер по ремонту)	3.2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
639A	Электромеханик по средствам автоматики и приборам техно-	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	2	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да

	логического оборудования																						
26085(1) А (639А)	Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	2	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
26086(2) А (639А)	Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	2	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
	Служба САиПТО ц.27																						
26087(17 -108)	Мастер по ремонту и эксплуатации средств автоматики и приборов технологического оборудования (Мастер по ремонту)	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
18-108 (621)А	Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
18.1А- 108 (621)А (18-108 (621)А)	Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
18.2А- 108 (621)А (18-108 (621)А)	Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
	Служба САиПТО ц.2, 15																						
26088(20 -108)	Мастер по ремонту и эксплуатации средств автоматики и приборов технологического оборудования (Мастер по ремонту)	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
21-108 (624,625) А	Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
21.1А- 108 (624,625) А (21- 108 (624,625) А)	Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
21.2А- 108 (624,625) А (21- 108 (624,625)	Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да

A)																							
21.3A-108 (624,625) A (21-108 (624,625) A)	Электромеханик по средствам автоматизации и приборам технологического оборудования	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
634A	Электромеханик по средствам автоматизации и приборам технологического оборудования	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
26089(1) A (634A)	Электромеханик по средствам автоматизации и приборам технологического оборудования	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
	Служба монтажа КИПиА																						
4-108 (598)	Начальник службы	3.2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	2	-	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
	Группа изготовления нестандартных деталей																						
5-108 (601)	Токарь	-	-	2	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
	Электромонтажная группа																						
7-108(604) A	Слесарь-электромонтажник	3.2	-	-	3.1	-	-	-	2	2	-	2	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
26090(1) A (7-108(604) A)	Слесарь-электромонтажник	3.2	-	-	3.1	-	-	-	2	2	-	2	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
26091(2) A (7-108(604) A)	Слесарь-электромонтажник	3.2	-	-	3.1	-	-	-	2	2	-	2	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
	Центральная заводская лаборатория (цех 111)																						
190	Начальник центральной заводской лаборатории	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
20-111(208)	Главный специалист по защите от коррозии	3.2	-	2	2	-	-	-	-	2	-	2	2	2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
	Аналитическая группа																						
11-111(211)	Руководитель группы	3.2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	2	-	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
12-111(212) A	Старший инженер-химик	3.2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	2	2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
12.1A-111(212) A (12-	Старший инженер-химик	3.2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	2	2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет

111(212) А)																								
12.2А- 111(212) А (12- 111(212) А)	Старший инженер-химик	3.2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	2	2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет	
13- 111(214)	Инженер-химик	3.2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	2	2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет	
14- 111(215)	Инженер-химик	3.2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	2	2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет	
16- 111(219)	Техник-химик	3.2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	2	2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет	
17- 111(220) А	Техник-химик	3.2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	2	2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет	
17.1А- 111(220) А (17- 111(220) А)	Техник-химик	3.2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	2	2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет	
17.2А- 111(220) А (17- 111(220) А)	Техник-химик	3.2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	2	2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет	
17.3А- 111(220) А (17- 111(220) А)	Техник-химик	3.2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	2	2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет	
19- 111(224)	Лаборант хроматографическо- го анализа	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет	
	<i>Группа органических соедине- ний</i>																							
10- 111(225)	Стеклодув	-	-	3.1	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.3	-	да	да	да	да	нет	да	
1571	Техник-химик	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет	
7- 111(200)	Руководитель группы	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет	
8.2- 111(201) А	Старший инженер-химик	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет	
8.3А- 111(201) А (8.2- 111(201) А)	Старший инженер-химик	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет	

[illegible]

	Руководство																							
230	Начальник лаборатории	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет	
	Участок контроля водных объектов и отходов																							
243	Начальник участка	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет	
245А	Старший инженер-лаборант	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет	
26095(1) А (245А)	Старший инженер-лаборант	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет	
26096(2) А (245А)	Старший инженер-лаборант	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет	
26097(3) А (245А)	Старший инженер-лаборант	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет	
26098(4) А (245А)	Старший инженер-лаборант	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет	
26175(5) А (245А)	Старший инженер-лаборант	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет	
	Участок контроля воздушных сред																							
233	Начальник участка	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да	
1- 113(234) А	Старший инженер-лаборант	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
1.1А- 113(234) А (1- 113(234) А)	Старший инженер-лаборант	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
1.2А- 113(234) А (1- 113(234) А)	Старший инженер-лаборант	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
1.3А- 113(234) А (1- 113(234) А)	Старший инженер-лаборант	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
1.4А- 113(234) А (1- 113(234) А)	Старший инженер-лаборант	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
1.5А- 113(234) А (1- 113(234) А)	Старший инженер-лаборант	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
3-	Лаборант по анализу газов и	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да

[illegible]

19-126(475)	Начальник лаборатории	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	2	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
20-126(479)	Лаборант химического анализа	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
21-126(480/1)	Лаборант спектрального анализа	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	2	2	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
480А	Лаборант химического анализа	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	2	2	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
26102(1) А (480А)	Лаборант химического анализа	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	2	2	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
481А	Лаборант химического анализа	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	2	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
26103(1) А (481А)	Лаборант химического анализа	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	2	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
	Лаборатория технического контроля производств цеха 24																						
12-126(435)	Начальник лаборатории	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
13-126(436)	Старший инженер-лаборант	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
14.1А-126(438) А	Контролер основного производства	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
14.2А-126(438) А (14.1А-126(438) А)	Контролер основного производства	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
14.3А-126(438) А (14.1А-126(438) А)	Контролер основного производства	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
14.4А-126(438) А (14.1А-126(438) А)	Контролер основного производства	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
	Корпус 144																						
16-126(442) А	Лаборант хроматографического анализа	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
16.1А-126(442) А (16-126(442) А)	Лаборант хроматографического анализа	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
17-126(444)	Лаборант химического анализа	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да

445A	Лаборант химического анализа	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да	
26104(1) А (445А)	Лаборант химического анализа	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да	
	Корпус 144а																							
15- 126(441)	Лаборант хроматографическо- го анализа	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да	
440	Лаборант химического анализа	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да	
	Лаборатория технического контроля производств цеха 27																							
	Корпус 14																							
1- 126(453)	Начальник лаборатории	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да	
25-126	Старший инженер-лаборант	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да	
26-126	Старший инженер-лаборант	3.1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	да	
3- 126(456)	Контролер основного произ- водства	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	да	
4- 126(457) А	Контролер основного произ- водства	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да	
4.1А- 126(457) А (4- 126(457) А)	Контролер основного произ- водства	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да	
11.1А- 126(471)	Лаборант химического анализа	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	да	да	
472	Лаборант химического анализа	-	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	да	да	
	Корпус 76																							
10- 126(467)	Лаборант хроматографическо- го анализа	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да	
9- 126(465)	Лаборант химического анализа	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да	
466А	Лаборант химического анализа	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да	
26105(1) А (466А)	Лаборант химического анализа	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да	
	Корпус 2, 49																							
460А	Лаборант химического анализа	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
26106А (460А)	Лаборант химического анализа	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
462	Лаборант химического анализа	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да	
5- 126(459)	Лаборант химического анализа	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да	
6- 126(461)	Лаборант химического анализа	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да	
7- 126(463)	Лаборант хроматографическо- го анализа	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да	
8-	Лаборант хроматографическо-	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да	

126(464)	го анализа																						
	Технологический цикл по производству специализированных хладонов																						
	Производство хладонов (фреонов) и фторхлорорганических соединений (цех 144)																						
1-144	Технолог цеха (Технолог)	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
10-24(276)	Ведущий инженер-технолог	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
1639	Начальник участка	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
2-144	Кладовщик	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
23-24	Начальник цеха	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
24-24(303)	Мастер	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
25-24(304)A	Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
25.1A-24(304)A (25-24(304)A)	Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
25.2A-24(304)A (25-24(304)A)	Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
25.3A-24(304)A (25-24(304)A)	Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
26110(27-24)	Ведущий инженер-технолог	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
26111(294)	Начальник смены	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
295	Аппаратчик ректификации органических соединений	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
296	Аппаратчик ректификации органических соединений	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
297	Аппаратчик пиролиза	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
298	Аппаратчик синтеза	3.1	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	2	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
299	Аппаратчик синтеза	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
300	Аппаратчик синтеза	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
301	Аппаратчик очистки газа	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
302	Аппаратчик очистки газа	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да

5-24(270)	Ведущий инженер-технолог	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
26113(6-24)A	Ведущий инженер-технолог	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
26114(6-24)A (26113(6-24)A)	Ведущий инженер-технолог	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
	Централизованная ремонтно-механическая служба																						
1-ЦРМС	Мастер по ремонту оборудования	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	2	2	-	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
2.1A-ЦРМСА	Слесарь-ремонтник	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
2.2A-ЦРМСА (2.1A-ЦРМСА)	Слесарь-ремонтник	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
3.1-3.2A-ЦРМС	Электрогазосварщик	3.2	-	2	3.1	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
	Служба логистики																						
	Участок по обеспечению автотранспортом и спецтехникой																						
26115(150)	Водитель легкового автомобиля	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	3.1	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
26116(151)	Водитель легкового автомобиля	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	3.1	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
26117(152)	Водитель легкового автомобиля	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	3.1	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
26118(153)	Водитель легкового автомобиля	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	3.1	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
1572	Водитель автомобиля	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
	Участок погрузочно-разгрузочных работ																						
19-20-88-1017A	Грузчик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
19.1A-20-88-1017A (19-20-88-1017A)	Грузчик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
19.2A-20-88-1017A (19-20-88-1017A)	Грузчик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет

88-1017A)																								
19.3A-20-88-1017A (19-20-88-1017A)	Грузчик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет	нет
19.4A-20-88-1017A (19-20-88-1017A)	Грузчик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет	нет
21-88-1017	Водитель погрузчика	-	-	-	3.1	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет	нет
	Административно-хозяйственный участок																							
1710	Специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
155A	Грузчик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет	нет
26119A (155A)	Грузчик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет	нет
	Складской участок готовой продукции																							
	Склад готовой продукции ц.24,27																							
12-15-88-1017A	Укладчик-упаковщик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет	да
12.1A-15-88-1017A (12-15-88-1017A)	Укладчик-упаковщик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет	да
12.2A-15-88-1017A (12-15-88-1017A)	Укладчик-упаковщик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет	да
12.3A-15-88-1017A (12-15-88-1017A)	Укладчик-упаковщик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет	да
12.4A-15-88-	Укладчик-упаковщик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет	да

1017A (12-15-88-1017A)																							
12.5A-15-88-1017A (12-15-88-1017A)	Укладчик-упаковщик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
12.6A-15-88-1017A (12-15-88-1017A)	Укладчик-упаковщик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
9-88-1017A	Укладчик-упаковщик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
9.1A-88-1017A (9-88-1017A)	Укладчик-упаковщик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
9.2A-88-1017A (9-88-1017A)	Укладчик-упаковщик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
	Производство фторопластов, хладонов (фреонов) и соединений фтора (цех 024)																						
1-24(265)	Начальник цеха	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
11-24(277)A	Ведущий инженер-технолог	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
26120A (11-24(277)A)	Ведущий инженер-технолог	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
12-24(278)	Ведущий инженер-технолог	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
3-24(268)	Ведущий инженер-технолог	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
8-24(273)	Ведущий инженер-технолог	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
26171(9-24)	Ведущий инженер-технолог	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
26170(9.1A-24)	Ведущий инженер-технолог	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да

	Технологическая служба																						
	Производство соединений фтора																						
13-24(284)	Начальник производства	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
14-24(291)	Мастер	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	да	да
15-24(292)	Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	да	да
26121(285)	Начальник смены	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
286	Аппаратчик ректификации органических соединений	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
287	Аппаратчик пиролиза	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
288	Аппаратчик конденсации	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
289	Аппаратчик абсорбции	3.2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	2	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
290А	Аппаратчик синтеза	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
26123(1) А (290А)	Аппаратчик синтеза	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
	Производство фторопластов (соединений фтора)																						
16-24(305)	Начальник производства	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
17-24(317)	Мастер	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	да	да
18-24(319)А	Аппаратчик установки опытного производства	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
18.1А-24(319)А (18-24(319)А)	Аппаратчик установки опытного производства	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
26125(19-20-24)А	Аппаратчик сушки	3.1	-	3.1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
26126(19-20-24)А (26125(19-20-24)А)	Аппаратчик сушки	3.1	-	3.1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
26127(19-20-24)А (26125(19-20-24)А)	Аппаратчик сушки	3.1	-	3.1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
26128(19-20-24)А	Аппаратчик сушки	3.1	-	3.1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да

(26125(1 9-20- 24)A)																								
26129(19 -20-24)A (26125(1 9-20- 24)A)	Аппаратчик сушки	3.1	-	3.1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да	
26130(19 -20-24)A (26125(1 9-20- 24)A)	Аппаратчик сушки	3.1	-	3.1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да	
21- 24(323)	Транспортировщик	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да	
22- 24(318)	Чистильщик	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да	
26131(30 6)	Начальник смены	3.1	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	2	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да	
307	Аппаратчик синтеза	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да	
308	Аппаратчик гранулирования	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да	
309A	Аппаратчик полимеризации	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да	
26133(1) A (309A)	Аппаратчик полимеризации	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да	
26134(2) A (309A)	Аппаратчик полимеризации	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да	
26136(31 2)A	Машинист компрессорных установок	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да	
26137(1) A (26136(3 12)A)	Машинист компрессорных установок	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да	
313A	Аппаратчик сушки	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да	
26139(1) A (313A)	Аппаратчик сушки	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да	
26140(2) A (313A)	Аппаратчик сушки	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да	
26141(3) A (313A)	Аппаратчик сушки	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да	
26142(4) A (313A)	Аппаратчик сушки	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да	
322	Кладовщик	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет	
	Производство фтора и его соединений (цех 2)																							
	Руководство																							
15-27	Технолог цеха (Технолог)	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
3-27	Ведущий инженер-технолог	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да

[illegible]

[illegible]

	производству специализиро- ванных хладонов																						
	Производство хлора (цех 82)																						
1-82	Начальник цеха	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	2	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
10-82	Начальник участка	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
2- 82(331)A	Технолог цеха (Технолог)	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	2	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
26158A (2- 82(331)A)	Технолог цеха (Технолог)	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	2	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
335	Ведущий инженер-технолог	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	да
337	Техник по учету	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
5- 82(332)A	Ведущий инженер-технолог	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	2	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
5.1A- 82(332)A (5- 82(332)A)	Ведущий инженер-технолог	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	2	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
6-82	Ведущий инженер-технолог	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
7- 82(336)	Старший инженер-технолог	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
26159(8- 82)	Старший инженер-технолог	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
9-82	Начальник участка	3.1	-	-	3.2	-	-	-	-	2	-	2	2	2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
	Корпус 81, 86, 94а, 175, 256. 56																						
26160(36 6)	Начальник смены	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
367	Аппаратчик регенерации	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
368	Аппаратчик растворения	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
369	Аппаратчик растворения	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
371	Машинист крана (крановщик)	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	2	3.2	3.1	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
372	Аппаратчик фильтрации	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
373	Аппаратчик фильтрации	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
374	Сливщик-разливщик	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
	Обработка и отправка ци- стерн																						
20- 82(376)A	Промывальщик-пропарщик цистерн	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
20.1A- 82(376)A (20- 82(376)A	Промывальщик-пропарщик цистерн	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да

)																							
21-82	Мастер	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
	Корпус 82, 50, 105																						
16-82(364)A	Аппаратчик регенерации	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
16.1A-82(364)A (16-82(364)A)	Аппаратчик регенерации	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
19-82(378)	Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
22-82	Мастер	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
22-82(352)	Аппаратчик-щелочник	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	2	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
26160(350)	Начальник смены	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	2	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
351	Аппаратчик-щелочник	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
353	Аппаратчик электролиза	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	2	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
354A	Аппаратчик электролиза	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	2	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
26161(1)A (354A)	Аппаратчик электролиза	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	2	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
355	Аппаратчик осушки газа	2	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
357	Аппаратчик очистки газа	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
358	Аппаратчик синтеза	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
359	Аппаратчик конденсации	3.1	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
360A	Аппаратчик электролиза	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	2	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
26162(1)A (360A)	Аппаратчик электролиза	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	2	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
	Дезактивация и корпус 105																						
15-82(361)	Мастер	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	2	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
17,18-82(362,363)A	Дезактиваторщик	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	2	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
17,18.1A-82(362,363)A (17,18-82(362,363)A)	Дезактиваторщик	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	2	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
17,18.2A-82(362,363)A (17,18-	Дезактиваторщик	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	2	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да

82(362,36 3)A)																							
17,18.3A- 82(362,36 3)A (17,18- 82(362,36 3)A)	Дезактиваторщик	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	2	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
17,18.4A- 82(362,36 3)A (17,18- 82(362,36 3)A)	Дезактиваторщик	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	2	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
17,18.5A- 82(362,36 3)A (17,18- 82(362,36 3)A)	Дезактиваторщик	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	2	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
17,18.6A- 82(362,36 3)A (17,18- 82(362,36 3)A)	Дезактиваторщик	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	2	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
17,18.7A- 82(362,36 3)A (17,18- 82(362,36 3)A)	Дезактиваторщик	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	2	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
17,18.8A- 82(362,36 3)A (17,18- 82(362,36 3)A)	Дезактиваторщик	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	2	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
17,18.9A- 82(362,36 3)A (17,18- 82(362,36 3)A)	Дезактиваторщик	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	2	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да
17,18.10 A- 82(362,36 3)A	Дезактиваторщик	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	2	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	да

(17,18-82(362,363)A)																							
	Покрытие анодов (корпус 112)																						
13-82A	Металлизатор	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3.1	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
13.1A-82A (13-82A)	Металлизатор	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3.1	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
13.2A-82A (13-82A)	Металлизатор	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3.1	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
13.3A-82A (13-82A)	Металлизатор	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3.1	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
13.4A-82A (13-82A)	Металлизатор	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3.1	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
13.5A-82A (13-82A)	Металлизатор	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3.1	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
14-82	Травильщик	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3.1	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	да
	Цех тепловодоснабжения и обслуживания промышленных канализаций (цех 15)																						
	Оперативная (технологическая) служба																						
26157(83)	Начальник смены	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
	Корпус № 207																						
84	Аппаратчик очистки сточных вод	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	да
	Корпус № 45																						
86	Машинист насосных установок	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
	Корпус №15																						
85	Аппаратчик станции приготовления питьевой воды на опреснительных установках	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
	Корпус №179																						
88	Машинист насосных установок	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
	Дежурный персонал																						
90A	Слесарь аварийно-восстановительных работ	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
26157(1) A (90A)	Слесарь аварийно-восстановительных работ	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
	Корпус № 109																						
87	Машинист насосных установок	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет

	Производство хлористого кальция (цех 110)																						
1-110	Начальник цеха	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
10-110	Аппаратчик гранулирования с возложением обязанностей водителя погрузчика (Аппа- ратчик гранулирования)	3.1	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	2	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
2-110	Начальник участка	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
3-110	Технолог цеха (Технолог)	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
26163(33 9)	Ведущий инженер-технолог	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
26164(34 1)	Ведущий инженер-технолог	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
26165(38 0)	Начальник смены	3.2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	2	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
381А	Аппаратчик растворения	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
26166(1) А (381А)	Аппаратчик растворения	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
382	Аппаратчик нейтрализации	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
383А	Аппаратчик очистки жидкости	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
26167(1) А (383А)	Аппаратчик очистки жидкости	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
384	Аппаратчик сушки	3.2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	2	2	2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
386	Аппаратчик гранулирования	3.1	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	2	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
388	Мастер	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	да
389	Деактиваторщик	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	да
391А	Аппаратчик гранулирования	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
26168(1) А (391А)	Аппаратчик гранулирования	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
9-110	Аппаратчик гранулирования с возложением обязанностей водителя погрузчика (Аппа- ратчик гранулирования)	3.1	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
	Участок готовой продукции																						
387	Промывальщик-пропарщик цистерн	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	да
4-110	Старший мастер погрузочно- разгрузочных работ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4.1-110	Мастер погрузочно- разгрузочных работ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
6-110А	Укладчик-упаковщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
6.1А- 110А (6- 110А)	Укладчик-упаковщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да

Дата составления: 12.05.2026

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Полторацкий Александр Григорьевич

Заместитель директора по ОТ и ПБ

(должность)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

20.05.2026

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора по правовым
вопросам

(должность)

(подпись)

Васенева Галина Валерьевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

20.05.2026

(дата)

Главный специалист по ОТ службы
охраны труда

(должность)

(подпись)

Сочнева Галина Дмитриевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

20.05.2026

(дата)

Начальник ООТиЗ управления по работе
с персоналом

(должность)

(подпись)

Зыкина Ирина Евгеньевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

20.05.2026

(дата)

Председатель заводского комитета
профсоюза

(должность)

(подпись)

Трушников Елен Павловна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

20.05.2026

(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2363

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Осипова Елена Владимировна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

12.05.2026

(дата)