

Техническое задание № 10-17/1322

на Ремонт корпуса подшипников центрифуги поз.59-5

1. Общие сведения

- 1.1. Настоящее техническое задание определяет требования к проведению работ по ремонту корпуса подшипников центрифуги поз.59-5 согласно маршрутной карты ТР0620. Цех 24. (Маршрутная карта ТР0620 – Приложение №1).
- 1.2. Корпус подшипников центрифуги является давальческим с возвратом после ремонта.
- 1.3. Работа проводится на производственной территории Исполнителя.
- 1.4. Доставка корпуса подшипников центрифуги осуществляется за счёт средств Заказчика.

2. Требования к подрядной организации:

- 2.1. Исполнитель должен обеспечить ремонт корпуса подшипников центрифуги поз.59-5 согласно требований маршрутной карты ТР0620.

3. Содержание работ:

- 3.1. Выполнить работы по ремонт корпуса подшипников центрифуги поз.59-5 согласно маршрутной карте ТР0620.

4. Сроки производства работ:

- 4.1. Срок выполнения работ (ориентировочно): апрель - май 2022г.

5. Требования к коммерческому предложению.

- 5.1. В коммерческом предложении указать стоимость выполнения работ с НДС (стоимость материалов указать отдельно), условия оплаты, срок производства работ в календарных днях и гарантийные обязательства. Указать о готовности заключению договора по типовой форме договора подряда ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» либо об отказе в её использовании.
- 5.2. Образец коммерческого предложения представлен в Приложении №2. Расчет стоимости должен соответствовать требованиям приложения типовой формы договора подряда «протоколу согласования порядка формирования договорных цен при выполнении подрядных строительно-монтажных работ силами подрядчика», представленному в Приложении №3. Дополнительно приложить прайс-листы на используемые материалы.

Заместитель главного механика

Старший инженер-механик



М.В. Толстобров

С.Н. Шаляпин