

1. Общие данные см. 1932-82-50-ПС1.1.
2. Кабельный журнал см. 1932-82-50-ПС.КЖ
3. Все работы по обслуживанию взрывозащитного оборудования, связанные со снятием крышки, должны производиться только при снятом напряжении. Не отключенное от напряжения питания оборудование снимать категорически воспрещается.
4. Подготовку к работе и монтаж оборудования выполнять согласно Паспортам заводов изготовителей.
5. Кабельные вводы бронированных кабелей во взрывозащитное оборудование выполняются специальными кабельными вводами для монтажа бронированных кабелей согласно паспорту на оборудование.
6. При монтаже бронированного кабеля обеспечить минимальный радиус изгиба не менее 7,5 диаметров кабеля.