

Техническое задание № 10-17/1276
на Ремонт мешалки реактора №49 агрегата НД-5 (НД-46/5)
согласно маршрутной карте в цехе 2(корп.49).

1. Общие сведения

- 1.1. Настоящее техническое задание определяет требования к проведению работ по ремонту мешалки реактора № 49 агрегата НД-5 (НД-46/5) согласно маршрутной карте в цехе 2(корп.49). (Маршрутная карта ТР0618-2-49 – Приложение №1).
- 1.2. Мешалка реактора является давальческой с возвратом после ремонта.
- 1.3. Работа проводится на производственной территории Исполнителя.

2. Требования к подрядной организации:

- 2.1. Исполнитель должен обеспечить восстановление мешалки согласно требований маршрутной карты ТР0618-2-49.

3. Содержание работ:

- 3.1. Выполнить работы по ремонту мешалки реактора № 49 агрегата НД-5 (НД-46/5) в цехе 2(корп.49) согласно маршрутной карте ТР0618-2-49.

4. Сроки производства работ:


- 4.1. Срок выполнения работ (ориентировочно): март 2022г.

5. Требования к коммерческому предложению.

- 5.1. В коммерческом предложении указать стоимость выполнения работ с НДС (стоимость материалов указать отдельно), условия оплаты, срок производства работ в календарных днях и гарантийные обязательства. Указать о готовности заключению договора по типовой форме договора подряда ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» либо об отказе в её использовании.
- 5.2. Образец коммерческого предложения представлен в Приложении №2. Расчет стоимости должен соответствовать требованиям приложения типовой формы договора подряда «протоколу согласования порядка формирования договорных цен при выполнении подрядных строительно-монтажных работ силами подрядчика», представленному в Приложении №3. Дополнительно приложить прайс-листы на используемые материалы.

Заместитель главного механика

Старший инженер-механик



М.В. Толстобров

С.Н. Шаляпин