

АКТ №
проверки электролизера на герметичность
от 24.04.2014

Комиссия в составе:

- механика цеха,
- технолога цеха,
- представитель Подрядной организации.

произвела гидравлические испытания электролизёра поз.127/31.

Гидравлические испытания проводились методом «под налив», в течение 8 часов течей не обнаружено.

Заключение комиссии:

электролизёр поз.127/31 герметичен.

Механик цеха _____

Технолог цеха _____

Представитель
Подрядной организации _____

АКТ №
Сдачи циркуляции ртути по днищам
от 25.04.2014

Комиссия в составе:

- механика цеха,
- технолога цеха,
- представитель Подрядной организации.

произвела сдачу циркуляции ртути по днищам электролизёра поз.127/31.
Претензий нет, разрешается закрытие электролизёра поз.127/31 крышками.

Заключение комиссии:

электролизёр поз.127/31 после накрытия крышками запускать в работу.

Механик цеха _____

Технолог цеха _____

Представитель
Подрядной организации _____